

## Niederschrift der Gewässerschau

Isernhagen 09.11.2023

### Schaubezirk : IV

Schautag : 09.11.2023

### Gewässer :

- a) Wietze, vom Reuterdamm bis Einm. Edder u. Flöth
- b) Edder
- c) Flöth
- d) Flußgraben
- e) Neuer Graben
- f) Wietzegraben mit Hochwasserentlaster

### Teilnehmer :

Cord-Peter Garms	Schauführer
Petra Kraus	Schaubeauftragte
Hanno Bähre-Voltmer	Schaubeauftragter
Hendrik Heilmann	UWB, Region Hannover
Herr Schröder	UWB, Region Hannover
Heinrich Rehbock	WaBo Edder und Flöth
Frank Hertwig	Gemeinde Isernhagen
Christoph Bövers	Gemeinde Isernhagen
Reinhard Berkelmann	Gemeinde Isernhagen
Sarah Gozdzik	Stadtentwässerung Hannover
OStFw u. FwStO Angel Gerold Reemts	Standortältester
StFw Detlef Baye	Standortältester
Jan Homeyer	Firma Delventhal
Bernhard Hemme	WaBo Edder und Flöth
Claudia Gundert Fröhlich	BUND
Jens Kungl	Faunistische AG Moore (FAM)
Astrid Baarck	UHV Wietze
David Gläsner	UHV Wietze, Gewässerkoordinator

**Schauergebnis :** Die Gewässer des Schaubezirks wurden stellenweise und in Abschnitten besichtigt. Die Gewässer und deren Anlagen wurden ordnungsgemäß unterhalten. Ergänzende Feststellungen zu der Unterhaltung siehe nachfolgend:

## Niederschrift der Gewässerschau: Schaubezirk IV

### Empfehlungen für den Unterhaltungsplan 2024 :

- Wietzegraben: Die Wasserentnahme bei Fa. Holcim ist zu klären.
- Potentielle Asbestbelastung durch Wandverkleidungen der Fa. Holcim ist zu klären.
- Die Funktion der Wehranlage oberhalb von Holcim ist zu klären.
- Stillter Winkel: Weg und Geländer sind instandzusetzen und in dem Zuge Strukturverbesserungen einzubringen. Es ist zu prüfen, ob der Weg tiefer gelegt werden kann - Stadtentwässerung Hannover (SEH).
- Wietzegraben im Misburger Wald: Totholz ist zu belassen und zu beobachten.
- Es ist zu prüfen, ob Sohlrechen eingebaut werden können, um die Sohle anzuheben..
- Die Böschungen an den Stegen erodieren. Die Nds. Landesforsten sind zu informieren.
- Um den Hochwasserabfluss nicht zu behindern ist die Krone des Sturzbaums vor dem letzten Steg, ca. 100 m oberhalb der A37, zu drehen und zur Sicherung des linken Ufers am Weg einzubauen.
- Anregen der Prüfung der hydr. Situation am Abschlag in den Mittellandkanal (SEH)
- Baustelle A37: Böschungsbeschädigung / Inanspruchnahme klären (SEH).
- Neuer Graben: Instandsetzung Grobrechen, Nachgenehmigung beantragen
- Wietze: Info an Stadtentwässerung Hannover (SEH) Wietzeaeue: Überprüfung, Instandsetzung oder Entfernung der Wildschutzzäune
- Positive Resonanz zur Überschwemmung der Wietzeaeue

### Besondere Vorkommnisse :

- 

**Niederschrift** vorgelesen, Einwände wurden nicht vorgebracht.

Durch nachfolgende Unterschriften gem. § 9 der Satzung des UHV genehmigt:

Datum: 09.11.2023

gez. Garms  
 gez. Bähre-Voltmer  
 gez. Schröder  
 gez. Gundert-Fröhlich  
 gez. Hertwig  
 gez. Berkelmann  
 gez. Reemts  
 gez. Homeyer

gez. Kraus  
 gez. Heilmann  
 gez. Rehbock  
 gez. Kungl  
 gez. Bövers  
 gez. Gozdzik  
 gez. Baye  
 gez. Gläsner

geschlossen: gez. Baarck  
 Verbandsingenieurin